



Skoda Rapid Ambition

EZ 03/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 134.671km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Ambition [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Ambition, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEN6NH7E4523007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.671km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.609km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige

• Multimediabuchse in Mittelkonsole	• Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenbremse hinten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt



Sonderausstattung

• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	• Perleffekt-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Wendematte Gepäckraum
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad (3-Speichen)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













10.03.2014	8004	AOC00007 X	2	1	77/5000	193
M1	AS		4304-4427		1706	
TMBEN6NH7E4523007		X	1469-1471		1170	
SKODA				50		
NH			125	1630	1630	
ABC8ZB			840	820		
NFM6FM6ZU009ST0P0SK			840	820		
			72	3750	71	
RAPID			1100	580	5	
SKODA (CZ)			185/60 R15 84H			
FZ Z PERS BEF B. 8 SPL			185/60 R15 84H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*630/2012J			SCHWARZ		9	
EURO5;J;PVC; M, N1 I			e11*2007/46*0250*07			
BENZIN			07.10.2013		K - WY994197	
0001	35J0	1197				
7.2/8.2*32 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECH.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMB						
NATION:2730KG*WW.AHK LT.EGTG***						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)