



Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

EZ 09/2014 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 176.581km

Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [AT - PickupDK4 3.2 TDCi EU5, Wildtrak 3.2 TDCi 4x4 Doppelkabine, 2011 - 2016]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PEU01047	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 265g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	380 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	70 
Motorhaube	130	Heckklappe	170 
Dach	75		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Zylinder 3 keine Kompression - Kolben Zylinder 3 defekt. Motor defekt ;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Zylinder 3 keine Kompression - Kolben Zylinder 3 defekt. Motor defekt

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)