



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 12/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 165.666km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812AJJ466925	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.666km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.248km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED

- | | |
|---|--|
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGD I KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 2670 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung |
| • Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz (Motor) |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Hochtöner |
| • Original Fahrzeug Farbe: MICRON/PEPPER GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Metallic-Lackierung |
| • Sicht-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











150.000 km Wartung

Diebstahlnummer nach 15.000 km Fahrleistung oder
1 Jahr nach dem eingetragenen Motorwechsel und
bei einem Wechsel innerhalb eines Jahres

159.444

22.12.25

2648

Autohaus Anders GmbH
Vor dem Tor 12
31582 Nienburg
Tel. (05027) 50 15-30

Ausgestellt vom Hyundai Service Partner, Fachwerkstatt
Dampffeld Löttersdorf

Es wird bestätigt, dass der Motorwechsel nach
Reifebedingungen durchgeführt wurde. Eine Kopie
des Motorwechsel-Checklists war zu ausgehändigt.

Eintragsdatum

159.444

neu Datum

12.26

155.000 km Motorölwechsel mit-Offfilter

Diebstahlnummer nach 15.000 km Fahrleistung oder
1 Jahr nach dem eingetragenen Motorwechsel
je nachdem was zuerst eintrifft

169.248

22.26

2648

Autohaus Anders GmbH
Vor dem Tor 12
31582 Nienburg
Tel. (05027) 50 15-30

Ausgestellt durch Hyundai Service Partner, Fachwerkstatt
Dampffeld Löttersdorf

Es wird bestätigt, dass der Motorwechsel mit Öl-
filterwechsel nach Reifebedingungen durchgeführt wurde.
Ein Nachweis darüber wurde ausgehändigt.

Eintragsdatum

169.248

neu Datum

21.24

100.000 km Wartung

Diebstahlnummer nach 10.000 km Fahrleistung oder
1 Jahr nach dem eingetragenen Motorwechsel
je nachdem was zuerst eintrifft

Autohaus Anders GmbH
Vor dem Tor 12
31582 Nienburg
Tel. (05027) 50 15-30

Ausgestellt durch Hyundai Service Partner, Fachwerkstatt
Dampffeld Löttersdorf

Es wird bestätigt, dass die Wartung nach Reife-
bedingungen durchgeführt wurde. Eine Kopie
des Wartungs-Checklists war zu ausgehändigt.

Eintragsdatum

neu Datum

Nächster Service Motorölwechsel

15.000 km oder 1 Jahr nach dem eingetragenen
Motorwechsel, je nachdem was zuerst eintrifft

Eintragsdatum

159.444

neu Datum

12.26

Nächster Service Wartung

10.000 km oder 1 Jahr nach dem eingetragenen
Motorwechsel, je nachdem was zuerst eintrifft

Eintragsdatum

169.248

neu Datum

21.24

Achtung: Bei Termin für Karosserie- und Unterboden-Pflege denken. Des weiteren ist die Betriebsstoffbeigabe auf Seite 1 zu beachten.
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)