



Subaru Forester Exclusive

EZ 02/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 250.066km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Exclusive [DE - SUV5 2.0i EU5, Exclusive, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SJ5LC5EG099072	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	790 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	1950 
Motorhaube	180 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Aufprallschutz rundum
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende verchromt
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler

• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen verstellbar
• Kühlergrill Silberfarben	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1995 ccm)
• Nebelscheinwerfer	• Niveauregulierung
• Radstand 2640 mm	• Regensensor
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar	• Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• SI-Drive	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sprachbediensystem Spracherkennung	• Stabilitäts-Programm X-Mode
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss	• Verglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• 6 Lautsprecher
• Dachreling	• Tagfahrlicht
• Original Fahrzeug Farbe: ICE SILVER	



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.02.2015	7106	AC	ADE000117	02	02	0110/06200	192
M1				04595		1755	
JF15J5LC5EG095072			8	1885	1735	01577	01608
SUBARU							
SJ							
SJ5				0150		00203	052015
530				01080		01095	
				01080		01095	
FORESTER				79		03750	76
FUJI HEAVY IND.(J)				02000		0750	005
FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL.				225/60R17 90V			
KOMBILIMOUSINE				225/60R17 99V			
7/15/2007*195/2013J							
EURO5;J;PVC;M,N11				GRAU		7	
BENZIN				613*2007/45*1305*01			
0001	35J0	01995		11.09.2013		K	EH114560
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 27.02.2015*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)