



Toyota Auris Hybrid Executive

EZ 02/2011 | Limousine | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
216.681km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Executive [DE - LimS5 1.8 (Hybrid) EU5, Executive, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN SB1KS56E60E026175	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.681km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 201.204km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Alle Felgen haben Kerben und Kratzer; Reifen beschädigt			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik, Rückfahrmonitor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Modellpflege |
| • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Diverse Schäden)