



Volkswagen Polo Comfortline BMT/Start-Stop

EZ 03/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 141.623km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline BMT/Start-Stop [AT - LimS5 1.0 BMT/Start-Stop EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZGY228565	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.623km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.414km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	112
Seitenteil hinten links	1880 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	185 	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablagetasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Ausstattung Comfortline
• Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn	• Connectivity-Paket
• Doppeltonhorn	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 5-Gang	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatic	• Komfort-Paket Elektrik
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lautsprecher (4)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

• Leseleuchten vorn und hinten	• Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Nebelschlussleuchte integriert
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Pepper Grey Metallic
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Handbremshebelgriff Leder	• Infotainment-Paket
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne	• Mittelarmlehne vorn
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Kratzer)