



Seat Alhambra Style

EZ 08/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 269.254km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 51***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZCV504606	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 269.254km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 256.002km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem SEAT Sound-System 2.0	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide	• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachreling	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach abschließbar	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfach	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill mit Chromrand	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Nebelscheinwerfer mit Abbieglicht integriert
• Raucher-Paket	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Lendenwirbelstütze verstellbar	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: COSA YELLOW/RAPSGELB



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht	• Doppelklimaanlage (Climatronic)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Metallic-Lackierung
• Seitenairbag hinten	• Sport-Paket
• Technologie-Paket 1	• Winter-Paket 1
• Winter-Paket 2	• Auto-Hold-Funktion
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sport-Fahrwerk
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sport-Komfortsitze vorn	• Sport-Fahrwerk
• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Multifunktionsanzeige Plus	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Steckdose 230V	• Auto-Hold-Funktion
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)