



Kia Ceed FIFA World Cup Edition

EZ 12/2013 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 170.109km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed FIFA World Cup Edition [DE - Kb5 1.4 CVVT EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHN811AEL073644	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.485km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	320 	Seitenteil hinten rechts	118
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelkonsole Alu-Optik | • Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1396 ccm) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturset | • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PLANET BLUE | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
|--------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)