



Mercedes-Benz 311/314 CDI L1

EZ 07/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 195.684km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/314 CDI L1 [DE - HKa4 314 CDI FWD EU6, 2018 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9106311P245120	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.684km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 248g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	195 
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT
- Radstand 3259 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS



Sonderausstattung

• Ablagefach oberhalb Frontscheibe	• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts)
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I	• Fenster für hintere Türen
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Heckscheibe heizbar
• Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Holzfussboden im Laderaum
• Laderaumtrennwand mit Fenster	• Leitungskanal an Heckportal
• Leitungskanal an Seitenwand	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Rückspiegel innen	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Trittstufe Hecktür
• USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff hoch (bis Dach)
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)	• Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.07.2020	2222	AOE00872 5	2	1	105/3800	156
N1	BB		5267		2020	
W1V9106311P245120	9		2642		2020-2527	
MERCEDES-BENZ						
KL3A4			248	3500	3500	
L2M21350JXX			1750	2100		
VA7D43X3B2XX			1750	2100		
			81	2850	71	
SPRINTER					3	
MERCEDES-BENZ						
Fz.z. GÜ.bef. b. 3,5 t					225/65 R16C 112/110R	
Van					225/65 R16C 112/110R	
715/2007*2017/1347AF						
EURO6 WLTP-AF Pi/Ci N1 III, N2					e1*2007/46*1760/02	
Diesel					18.10.2019	FT690473
0002	36AF	2143				
ZU 20: MAX. 2915'S.1:MAX.*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)