



BMW 520 d

EZ 09/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 234.514km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 99***
 Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU5, DPF, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WBAMX11010DY08591	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.514km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.598km	Letzter Service am 12/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Multifunktionsarmlehne im Fond

• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Reifenpannen-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung Servotronic	• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrdynamik-Control	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: HAVANNA



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung	• Heckklappenbetätigung automatisch
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innovations-Paket (2)
• Instrumentenanzeige, multifunktional	• Metallic-Lackierung
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Tudor	• Sitzheizung vorn
• Sportsitze vorn	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Sprachbediensystem	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Tagfahrlicht LED
• Blinkleuchten LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Adaptives Kurvenlicht	• Head-up-Display
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)