



Ford C-MAX Titanium

EZ 03/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 132.270km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWGR60339	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.270km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.333km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Macken Ein Reifendruck loss			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivAnhängerkupplung fährt nicht raus

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Querlenkergummis HA und Stoßfängermanschette VL Rissig;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Chromleisten an Seitenfenstern unten
• Dachhimmel Stoff	• Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Flexibles Sitzsystem FFS
• Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe	• Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
• Fußmatten Velours - vorn	• Fußraumleuchte vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: B6	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfortsitze vorn

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kühlergrill mit Edelstahlinsatz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schiebetüren beidseitig | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Easy-Driver-Paket 2 |
| • Reserverad als Notrad | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Winter-Paket | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 2 mit Navigation |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem hinten |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Frontscheibe Solar-Reflect |
| • Frontscheibe heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)