



Renault Scenic BOSE Edition

EZ 05/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 137.976km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic BOSE Edition [DE - Van5 1.5 dCi 110 FAP EU6, BOSE Edition, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VF1JZS00E53059052	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.113km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	410 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klima-Paket
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder

• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne vorn	• Modelljahr 2013
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sound-System BOSE
• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Variomodul
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Parksensoren Lack



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Anderer Schaden): Ablösungen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)