



Volkswagen Transporter Kasten lang FWD

EZ 08/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 130.092km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten lang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU5, 2015 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZHH024625	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.092km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.754km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Kraftstofftank: 80 Ltr. |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Schiebefenster | • LKW-Zulassung |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Lautsprecher (2) |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Innenspiegel abblendbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)