



Toyota Auris Hybrid Cool

EZ 10/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 360.865km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Cool [DE - Kb5 1.8 (Hybrid) EU6, Cool, (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ZS3JE00E121843	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 360.865km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 91g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



-

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



-

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)		Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180		Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	180		Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	220		Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	1900		Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120		Heckklappe	120
Dach	120			



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorhaube lässt sich nicht öffnen .; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv.Fehlermeldung, Hybrid system

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V) |
| • Original Fahrzeug Farbe: New Medium Silver | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09-10-14	5013	00000000	2	01	73	7500	175
NI	af						
SB12533JE00E121843						1760	
TOYOTA						1410	
HE15U(a)							
ZWE18e(w)							
ZWE18eL-DWXXNW(BT)							
TOYOTA AURIS							
TOYOTA EUROPE (B)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.							
Mehrweckfahrzeug							
EURGS;J;PI/CI; M. NI I							
Benzin							
0001	3530	1799					

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)