



Subaru Forester Exclusive

EZ 11/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 175.051km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Exclusive [DE - SUV5 2.0 D EU6, Exclusive, (Facelift 2) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SJDLY5JG359773	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.051km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Die Lampe beim Partikelfilter geht nach gewisser Zeit an. Wurde vor kurzem gereinigt. Jedoch besteht Gefahr das diese wieder angeht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Aufprallschutz rundum
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Gurtstraffer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende verchromt
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar

- | | |
|---|--|
| • Heckscheibenwischer | • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Heckspoiler | • Infotainment-System: SUBARU STARLINK |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Silber / Schwarz | • Isofix-Kindersitz-System |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kopfstützen verstellbar | • Kühlergrill Silberfarben |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchte | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole | • Modellpflege (2) |
| • Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Niveauregulierung |
| • Radstand 2640 mm | • Regensensor |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar | • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad |
| • Scheibenwaschanlage | • Scheibenwaschanlage hinten |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sprachbediensystem Spracherkennung |
| • Stabilitäts-Programm X-Mode | • Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • 6 Lautsprecher | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Dachreling | • Tagfahrlicht |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: Sepia Bronze (M) | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Verschmutzung



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)