

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C0NA174182



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	21/03/2025	58135 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig






Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Motorhaube / - 1	Delle	Smart Repair
003	Kotflügel / Vorne Links Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel

004	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
 			
005	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
 			
006	Schweller / Links ² Länge : Lang	Delle	Reparieren
     			
007	Zierleiste Seitenwand / Links ³ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Delle	Ersetzen
  			
008	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
 			
009	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Smart Repair

			
010	Zierleiste Heckklappe / Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
011	Zierleiste Heckklappe / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
012	Heckklappe / Kofferraumtür / Links Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
013	Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
014	Dichtung Türeinstieg / Hinten	Fehlt	Ersetzen
			
015	Fahrerhausrückwand / - 4	Loch	Ersetzen
			
016	Holzboden / Hinten 5	Nicht konform	Ersetzen

			
019	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen
			
020	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
			
021	Abdeckung / Hinten Rechts	Fehlt	Ersetzen
			
022	Seitenwand / Mitte Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
			
023	Seitenwand / Unten Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren



024

Einstiegleiste / Rechts
Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



025

Türeinstieg / Rechts

Delle

Reparieren



026

Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren



027

Dachholm / Hinten ⁶

Delle

Reparieren



028

Stoßfänger / Vorne
Lackiert : Ja

Steinschlag

Akzeptabel

029

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

030

Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

031	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
032	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

- ¹ 3x Delle
- ² + Dichtnaht
- ³ Stark verformt
- ⁴ Durchbohrt
- ⁵ Durchbohrt
- ⁶ + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	9 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Delle




Zierleiste Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Rechts / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Hinten / Fehlt



Fahrerhausrückwand / - / Loch




Fahrerhausrückwand / - / Loch




Holzboden / Hinten / Nicht konform




Holzboden / Hinten / Nicht konform




Holzboden / Hinten / Nicht konform




Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Holzboden / Hinten / Nicht konform



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer




Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt




Seitenwand / Mitte Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Mitte Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Einstiegleiste / Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle