



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 06/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 75.861km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6d-T, INNOVATION Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBE6EC4KG372490	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.861km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.956km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 160g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	173 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	85
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Ecoflex
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumabdeckung | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V SIDI Turbo |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Abbiegelicht | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts | • Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Frontscheibe geräuschkämmend |
| • Heckleuchten LED | • Innenraum-Paket |
| • Innovations-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Sitzheizung vorn |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Das Fahrzeug erhält keine neue HU-Plakette, da es zurzeit nicht zugelassen ist. Die Plakette erhalten Sie bei der Fahrzeug-Anmeldung durch Ihre Zulassungsbehörde.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Nicht zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 11/2026

(9) Verantwortliche Person: Sven Körner (00068029)
TUV Rheinland Kraftfahr GmbH

Stempel und Unterschrift F43781 21238 1 Exemplar

(10) Sonstige Angaben:
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: #G-81
Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsananteil (%)	Vorgabe Achsananteil (%)
1	256	240	6,3	496	244	34	72	21,0	53,2
2	142	150	5,4	292	111	49	97	29,0	16,8

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	144	142	1,4	286	ja

Abpr. FBA 15,5 %

Angaben zu UMA, Datum der Prüfung: 13.11.2024, Kontrollnr./Nachweis: BE-01-2110-03

Entgeltinformation = berechnigt nicht zum Vorsteuertabzug
Prüfungsentgelt in Euro
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VStZO

94,81 inkl. USt: 18,00 %
1,19 inkl. USt: 96,00 %
96,00 inkl. USt: 19,00 %

[illegible]

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: <u>5.8.24</u> km <u>37755</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>6.8.2024</u> km <u>43956</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: <u> </u> km <u> </u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u> </u> W <u> </u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u> </u> °C Ja ☐ Nein ☐ ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ Zündkerzen ☐ Kühlmittel
--	--	---

Automobil-Service Partner
 Skoda
 Tel. 030/ 679 721-359
 Fax 030/ 679 721-359

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: <u>19.24</u> km <u>29307</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>08.08.22</u> km <u>31084</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>21.08.23</u> km <u>32186</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel
--	---	--

Automobil-Service Partner
 Skoda
 Tel. 030/ 679 721-359
 Fax 030/ 679 721-359

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: <u>21.08.18</u> km <u>19178</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-28</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>20.08.19</u> km <u>21870</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion Datum: <u>18.12.20</u> km <u>26445</u> Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut, Kühlfüssigkeit: <u>-30</u> °C Ja ☐ Nein ☒ ☒ Batterie (Funkfernbedienung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kühlmittel
--	--	---


Automobil-Service Partner
 Skoda
 Tel. 030/ 679 721-359
 Fax 030/ 679 721-359



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)