



Volkswagen T-Roc IQ.DRIVE

EZ 08/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 181.476km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc IQ.DRIVE [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d-T, IQ.DRIVE OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZA1ZKV501588	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.476km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.744km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	200 	Heckklappe	170 
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen Parkpilot ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Connectivity-Paket
- Dach in Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent und Lane Assist |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Emergency Assist |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Frontscheibe Verbundglas getönt |
| • Funkschlüssel (2) klappbar | • Fußmatten Textil |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibenwischer |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Oak Brown matt | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Pedale Edelstahl | • Radstand 2590 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cushion |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Spiegel-Paket | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Fond | • Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber |
| • Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Antennen-Diversity | • App-Connect |
|----------------------|---------------|

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)

- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- Lautsprecher (6)

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Perleffekt-Lackierung

- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

- Audiosystem: CD-Player

- Bordwerkzeug und Wagenheber

- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- Leuchtweitenregelung automatisch

- Notrufsystem

- Scheinwerfer LED


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Marderspuren



Motorhaube (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)