



## Opel Vivaro M

EZ 04/2021 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 102.093km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 83\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Vivaro M [DE - Kb4 1.5 D EU6d-T, M (L2), 2019 - 2021] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VXEVAHVMM7817126                                                          | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>102.093km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                 | Leistung<br>120 PS (88 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                           | Letzter Service<br>46.950km                 | Letzter Service am<br>05/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>9                                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2021                                        | Farbe<br>Grau                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                  | CO2-Emissionen<br>166g/km (WLTP)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.3l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(4 mm)

Vorne rechts

  
(4 mm)

Hinten links

  
(4 mm)

Hinten rechts

  
(4 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 85                       | Beifahrertür             | 95                       |
| Kotflügel vorne links   | 80                       | Kotflügel vorne rechts   | 80                       |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 95                       |
| Seitenteil hinten links | 75                       | Seitenteil hinten rechts | 85                       |
| Motorhaube              | 75                       | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 85                       |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Kopf-Airbag-System
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Beifahrereinzelsitz
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckklappe verglast
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTi DPF
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenscheiben hinten feststehend
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- 4 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle

- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOONSTONE GREY



## Sonderausstattung

---

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)