

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002584833
Besichtigt am: 31.07.2026 09:07
Berichts-Nr: 11108344
FIN: TMBLN7NS9P8517407



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVV
Erstzulassungsdatum:	09.02.2023
Laufleistung:	69.420 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung vorn
"TRAVEL ASSIST High"(ACC, Verkehrszeich--Erkennung, Park+Lane Assist + adaptive Spurführung, DQ mit Emerg.Assist)	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerkniefairbag
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Ablageschale am Dachhimmel	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abwicklung Serie (abweich.Werksteuerung)	Fertigungsablauf Standard
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Feststellbremse
Allradantrieb	Formteilhimmel ungeteilt
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumleuchte
Batterie 380A (68Ah)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Berganfahrassistent	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Besondere Innengeräuschkämpfung	Innenleuchte im Fußraum
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket Columbus	Keine Aktionsausführung
Chrom-Paket	Kindersicherung, manuell
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
DAB - Digitaler Radioempfang	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dachreling, blank	Komfortsitze vorn
Dachspoiler	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Dämpfung hinten,Basis 1	Kopfstützen hinten (3 Stück)
	Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kurzheck	Ohne Halter
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 18 "ELBRUS"	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Seitenschutzleiste
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonnenschutzrollo
Matrix-Beam	Ohne Spurwechselassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navi Columbus + Web radio	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Netztrennwand	Pannen-Set
Nicht Heissland	Parklenkassistent
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notrufsystem eCall+	REAR VIEW CAMERA MID
Ohne "drive select"	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Abfallkorb	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Adapter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Anhängervorrichtung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Feuerlöscher	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Fußmatten	Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff + Leder
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS9P8517407

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1





Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

