



Skoda Rapid Ambition

EZ 12/2014 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 168.606km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Ambition [AT - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Ambition Green tec, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEM6NH0F4529901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.606km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.033km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	110 	Kotflügel vorne rechts	100 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	190 	Heckklappe	180 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Bremsenergierückgewinnung	• Brillenfach
• Chrom-Paket	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Handbremshebelgriff Leder
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
• Innenausstattung: Luftausströmer Chrom	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Karosserie: 4-türig	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbremse hinten
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn

• Stoßfänger Wagenfarbe	• Textilfussmatten
• Türenergieelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Fensterheber elektrisch vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Verglasung getönt	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) Supersport	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Sportsitze
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Bordcomputer	• Maxi-DOT Display
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung




Sonderausstattung

• 2 Lautsprecher zusätzlich	• Laderaumboden variabel
• Seitenschutzleisten	• Wendematte Gepäckraum
• Metallic-Lackierung	• Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1. Fahrzeugkennung		2. Hersteller	
3. Typ		4. Baujahr	
5. Herstellerkennung		6. Baujahr	
7. Baujahr		8. Baujahr	
9. Baujahr		10. Baujahr	
11. Baujahr		12. Baujahr	
13. Baujahr		14. Baujahr	
15. Baujahr		16. Baujahr	
17. Baujahr		18. Baujahr	
19. Baujahr		20. Baujahr	
21. Baujahr		22. Baujahr	
23. Baujahr		24. Baujahr	
25. Baujahr		26. Baujahr	
27. Baujahr		28. Baujahr	
29. Baujahr		30. Baujahr	
31. Baujahr		32. Baujahr	
33. Baujahr		34. Baujahr	
35. Baujahr		36. Baujahr	
37. Baujahr		38. Baujahr	
39. Baujahr		40. Baujahr	
41. Baujahr		42. Baujahr	
43. Baujahr		44. Baujahr	
45. Baujahr		46. Baujahr	
47. Baujahr		48. Baujahr	
49. Baujahr		50. Baujahr	
51. Baujahr		52. Baujahr	
53. Baujahr		54. Baujahr	
55. Baujahr		56. Baujahr	
57. Baujahr		58. Baujahr	
59. Baujahr		60. Baujahr	
61. Baujahr		62. Baujahr	
63. Baujahr		64. Baujahr	
65. Baujahr		66. Baujahr	
67. Baujahr		68. Baujahr	
69. Baujahr		70. Baujahr	
71. Baujahr		72. Baujahr	
73. Baujahr		74. Baujahr	
75. Baujahr		76. Baujahr	
77. Baujahr		78. Baujahr	
79. Baujahr		80. Baujahr	
81. Baujahr		82. Baujahr	
83. Baujahr		84. Baujahr	
85. Baujahr		86. Baujahr	
87. Baujahr		88. Baujahr	
89. Baujahr		90. Baujahr	
91. Baujahr		92. Baujahr	
93. Baujahr		94. Baujahr	
95. Baujahr		96. Baujahr	
97. Baujahr		98. Baujahr	
99. Baujahr		100. Baujahr	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)