



Volkswagen Transporter 4MOTION

EZ 01/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 59.087km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter 4MOTION [DE - Ka4 2.0 TDI 4Motion EU6d, 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZNX006681	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.087km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.691km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Raucherfahrzeug; Fahrzeug mit instand gesetztem Schaden, Bereifung i.O., Bremse i.O., Reifendichtmittel fehlt, ergänzen, Werkzeug unvollständig, ergänzen, Windschutzscheibe beschädigt, ersetzen, Schlüssel Hauptschlüssel fehlt, ergänzen, Satz Schließzylinder, Schlüssel Sitzbank VR fehlt, ergänzen, Halter Feuerlöscher defekt, Tierbisschäden Motorraum instand setzen, Innenraum - Chemische Reinigung, Stoßf. - Abdeckung vo. defekt, ersetzen, Blende Stoßf.vo.re. ersetzen, Führungsprofil Stoßf. - Abdeckung v.re. ersetzen, Stoßf. - Träger vo. ersetzen, Abschottung Stoßf. - Träger vo. ersetzen, Schaumstoff Füllstück Stoßf. ersetzen, Schaumstoff Stoßf. v.re ersetzen, Sitzbezug v.li. beschädigt, ersetzen, Verkleidung Schiebetür u.re. beschädigt, Kotflügel vorne rechts - Erneuern, Schwellerverkleidung rechts - Erneuern, Tür hinten rechts - Instands. und lackieren, Tür vorne links - Instands. und lackieren, Flügeltür HR, Delle entfernen, Flügeltür HR, Beule entfernen, Fondseite links - Delle entfernen, Fondseite links - Delle entfernen,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrlilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas

- | | |
|--|---|
| • Funkschlüssel (2) klappbar | • Getriebe 6-Gang |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard |
| • Karosserievariante: Normaldach | • Kraftstofftank: 70 Ltr. |
| • Kühlergrill mit Chromleisten | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radkappen | • Radstand 3000 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Tagfahrlicht | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Abfallbehälter |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Differentialsperre hinten |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum | • Generator verstärkt |
| • Haltegriffe A-Säulen | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Innenspiegel abblendbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Regensensor | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Sonnenblenden mit Spiegel |

- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrösen verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Brandloch



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)