



Volkswagen Golf GTI

EZ 04/2006 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 195.862km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI [AT - LimS3 2.0 FSI Turbo EU4, GTI, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W157893	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.862km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.985km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt, ein Reifen drucklos;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Knacksgeräusche im Innenraum bei laufendem Motor;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrwerksfeder gebrochen: hinten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 300 plus (Radio/CD-Player, 10 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V T FSI / TSI |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sondermodell GTI | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht |
| • Türlautsprecher vorn | • Verglasung blau getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Einparkhilfe hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nichtraucher-Paket | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |
| • Xenon-Scheinwerfer | • iPod-Vorrüstung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)