



Volkswagen Transporter lang FWD

EZ 09/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 31.793km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter lang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZZRH002220	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.793km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 18.752km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 211g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel konvex, links | • Außenspiegel konvex, rechts |
| • Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi | • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
| • Frontscheibe Verbundglas | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Handschuhfach abschließbar | • Heckklappe ohne Verglasung |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard | • Karosserievariante: Normaldach |
| • Kraftstofftank: 70 Ltr. | • Kühlergrill mit Chromleisten |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radkappen | • Radstand 3400 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektrisch | • Wärmeschutzverglasung |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Airbag Beifahrer abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe |

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum |
| • Handschuhfach beleuchtet | • LKW-Zulassung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Verzurrösen verstärkt | • Notrufsystem |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Rückfahrkamera | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)