



Mercedes-Benz 110/114/116/119 CDI RWD lang

EZ 05/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 62.816km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 110/114/116/119 CDI RWD lang [DE - Ka4 116 CDI EU6d, RWD lang Base, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760313958597	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.816km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.656km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	890 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 200 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm

• Reifen 205/65 R16C 103/101 T	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Verkleidung Fenstersäulen	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	




Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Easy Cargo	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Holzfussboden im Laderaum
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
• Kraftstofftank: vergrößert	• Laderaumleuchte LED
• Laderaumtrennwand mit Fenster	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Metallic-Lackierung	• Park-Paket
• Parktronic-System (PTS)	• Rückfahrkamera
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schienensystem Lastenverankerung
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Tankdeckel rot
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	• Wärmeschutzverglasung
• Zweiwege Lautsprecher vorn	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)




Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)