



Audi A6 Avant

EZ 11/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 304.258km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI EU5, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F5AN032833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 304.258km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 271.748km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	460 
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	185 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Karosserie: 4-türig
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: POLARBLAU
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Business-Paket | • Business-Paket advanced |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket (100 Jahre Audi) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mistral | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert | • Wendematte Gepäckraum (variabel) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












05.11.09	0588	AJM000373	2	01	140	3500	228
M1	AC		4927-5060			1855	
WAUZZZ4F5AN032833	5		1453-1473			1780	
AUDI				85			
4F			164	2335		2335	
ACANAF1			1245	1225			
FH6A2003R4F60S57MG			1245	1225			
			71	2500		72	
AUDI A6			1600	750	5		
AUDI			225/50 R17 98Y				
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 98Y				
Kombilimousine							
715/2007*692/2008A						5/-	
EUROS:A;P1/C1; M. N1 I			a1*2001/116*0254*22				
Digital			09.04.09	K		045911266	
0002	35A0	2698					
F.1/F.2:2345 u. 7.2/8 2:1275 b.Anhängebetrieb*0.1:1800							
Bis 8% Steig.*FZ ist mit werkseitig montierter AHK m.							
spaz.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem							
3.Aend.V0.z.9.Aush.V0.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag Erstzu							
l.*vw.AHK lt.EGIG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)