



Skoda Yeti Greenline

EZ 08/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 158.067km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Greenline [DE - SUV5 1.6 TDI EU5, GreenLine, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJT75L1F6068143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.067km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.939km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosionen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Radstand 2578 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzsystem im Fond (Varioflex)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türen mit Warnleuchte
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrlen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad	• Audiobedienung am Lenkrad
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fensterheber elektrisch hinten
• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Laser-Weiß
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) bitte hier eintragen: **TA0JT75L176068143**

Kilometerstand: **119732** Datum: **11/10/2023**

MOBILITÄTSGARANTIE*

SKODA

**1 Jahr
Mobilitätsgarantie**

TMB: JT75L176068143

1/5.768.854

SAD5196/001 Stichtag 01/2023

Service durchgeführt von:

Autohaus Jacobi

Paderborner Tor 169 • 34414 Warburg
Telefon: 056 41 / 76 06 0 • Telefax: 056 41 / 76 02 00
Skoda Servicecenter Kfz - Tel.: 04 203 10

Stempel des SKODA Servicepartners

Wertmarke Mobilitätsgarantie bitte hier einkleben.

*Kann nur durch einen SKODA Servicepartner ausgestellt werden.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)