



Volkswagen up! take up! BMT eco

EZ 09/2013 | Kleinwagen | Erdgas/CNG | Schaltgetriebe | 179.709km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! take up! BMT eco [DE - LimS5 1.0 EcoFuel BMT/Start-Stopp EU5, take up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZED031223	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.709km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Erdgas/CNG
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.303km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2421 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW EcoFuel, Benzin / CNG
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: red
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Sonderlackierung Rot
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)