



Mercedes-Benz 310/311/313/314/316 CDI

EZ 01/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 219.645km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 310/311/313/314/316 CDI [DE - Ka4 316 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDB9066331P577461	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.645km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 205.742km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Handschuhfach abschließbar
- Kindersicherung
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Modellpflege
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast |
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay) |
| • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite | • Fahrassistenz-Paket |
| • Generator 180 A | • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) |
| • Klappdeckel für Ablagefach | • Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr. |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Querträger mit integriertem Auftritt | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort |
| • Stabilisator hinten | • Stabilisator vorn verstärkt |
| • Stoßdämpfer verstärkt | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz |
| • Vlies-Batterie 95 Ah | • Vorrüstung Fahrtenschreiber |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Licht- und Regensensor |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

			
Servicekette			
Mercedes-Benz	Jürgen Tackmann GmbH Bahnhofstraße 123 Hagenow	Daten- Laufleistung Service	20.10.2019 395142 km Großer Service
Mercedes-Benz	Jürgen Tackmann GmbH Bahnhofstraße 123 Hagenow	Daten- Laufleistung Service	11.10.2023 157184 km Kleiner Service
Mercedes-Benz	Jürgen Tackmann GmbH Bahnhofstraße 123 Hagenow	Daten- Laufleistung Service	09.09.2021 90219 km Großer Service
Mercedes-Benz	Jürgen Tackmann GmbH Bahnhofstraße 123 Hagenow	Daten- Laufleistung Service	11.10.2019 84162 km Kleiner Service

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)