



Honda Jazz 1.2 Cool

EZ 03/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 178.329km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Jazz 1.2 Cool [DE - Van5 1.2 i EU4, Cool, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN LUCGE273083205676	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.329km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.246 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Radlager hinten links defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ALABASTER SILVER M.
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne fest
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 57 kW DSi KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









31.03.2008	7475	AAA000019	2	1	57/5700	170
M1	AB		3845		1675	
LUCGE273083205676	0		1525		1071-1139	
HONDA				70		
GE2			129	1490	1490	
1			775	730		
1			775	730		
			077	4275	070	
JAZZ			1000	450	5	
HONDA (RC)			175%SR14 82T			
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl			175%SR14 82T			
Schragheckklimourine			Grau		7	
70/220*2003/76B			en*2007/116*0101*01			
EURO 4			10.01.2007	K	U2926386	
Benzin	0462	1246				
0001						
WW.AHK LT.EGBE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.03.2008*						

Landratsamt Unterallgäu
Kfz-Zulassungsbehörde
87719 Mindelheim
87700 Martenningen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)