



Fiat Doblò SX Maxi Kasten

EZ 04/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 137.771km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblò SX Maxi Kasten [DE - Ka4 1.6 Multijet EU6d-T, SX Maxi, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA26300006T51877	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.771km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.312km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand Geräuschdämmung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW JTDM 16V
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLU LINE
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 3105 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse vorn verstärkt

- | | |
|---|---|
| • Schiebetür rechts | • Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe) |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts längsverstellbar / neigungsverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung im Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: SX High-End | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außentemperaturanzeige | • Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3) | • Eco-Jet-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Infotainment-System: UConnect mit Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 5") |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar | • Klimaautomatik |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad vollwertig |
| • Rückfahrkamera Park View | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn links | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger teilweise Wagenfarbe |
| • Zuheizer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)




Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)