



Opel Meriva Active

EZ 06/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 193.245km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Active [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Active, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EL6D4172342	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.245km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.278km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug Farbe in zlbs.2: Braun Heckklappe öffnet nicht

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond

- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: MUSKATGRAU/PEPPERDUST
- Reifendruckwarner
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Audiobedienung am Lenkrad
- Doppeltonfanfare
- Funktions-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket Active
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]A brochure for the Opel Merva car is lying on a textured grey surface, possibly a car seat. The brochure features a silver Opel Merva car parked in front of a modern building. The text on the brochure includes "OPEL MERVA" and "DESIGNER CAR". Next to the brochure is a set of car keys with a black fob and a silver Opel logo.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)