



Mercedes-Benz A 180 CDI 5-türig

EZ 03/2008 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 289.562km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 CDI 5-türig [DE - LimS5 A 180 CDI EU4, Avantgarde DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD1690071J473252	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 289.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.992 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 234.279km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Schlüssel beschädigt; Heckwischer ohne Funktion; Tachopixelfehler; Zentralverriegelung vorne links defekt; Fensterheberschalter links defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ - METALLICLACK
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Delle, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Riss/Bruch, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Dach (Steinschlag, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)