



## Audi A4 Avant

EZ 10/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 180.182km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                    |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU5, Ambiente, 2008 - 2011] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WAUZZZ8K2AA070521                                                           | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>180.182km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                   | Leistung<br>160 PS (118 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.798 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                             | Letzter Service<br>111.624km                | Letzter Service am<br>11/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                         | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2009                                        | Farbe<br>Silber                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                    | CO2-Emissionen<br>171g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>7.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer, Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 160                                                                                     | Beifahrertür             | 250  |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 280  |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 220  |
| Seitenteil hinten links | 290  | Seitenteil hinten rechts | 330  |
| Motorhaube              | 160                                                                                     | Heckklappe               | 130  |
| Dach                    | 130  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Unterer Motorbereich        | Beim Öl: Unter Minimum;  |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Tür vorne rechts lässt sich von außen nicht öffnen;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkana
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn

- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER



## Sonderausstattung

---

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Reserverad als Notrad
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













|                                                             |      |            |                     |      |           |     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|------|-----------|-----|
| 27.10.2009                                                  | 0588 | AGZ00059 8 | 2                   | 1    | 118/4500  | 218 |
| M1                                                          | AC   |            | 4703-4851           | -    | 1826-1826 |     |
| WUAZZZ8K2AA070521                                           | 8    |            | 1415-1446           | -    | 1545      |     |
| AUDI                                                        |      |            |                     | 80   | -         |     |
| B8                                                          |      |            | 169                 | 2040 | 2040      |     |
| ACDHB1                                                      |      |            | 1035                | 1125 | -         |     |
| FM6B1001R8K607MGEM0                                         |      |            | 1035                | 1125 | -         |     |
| AUDI A4                                                     |      |            | 77                  | 3800 | 73        |     |
| AUDI                                                        |      |            | 1300                | 750  | 5         | -   |
| Fz z Pers.bef b. 8 Spl                                      |      |            | 205/60 R16 92W      |      |           |     |
| Kombimotorsine                                              |      |            | 205/60 R16 92W      |      |           |     |
| 715/2007*692/2008F                                          |      |            | -                   |      |           |     |
| EURO5.F.PI/CI; M. N1 I                                      |      |            | Grau                |      | 7         |     |
| Benzin                                                      |      |            | e1*2001/116*0430*13 |      |           |     |
| 0001                                                        | 35F0 | 1798       | 27.07.2009          | KW   | FH530462  |     |
| F.1/F.2:2110 U. 7 2/8.2:1205 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1500 BIS  |      |            |                     |      |           |     |
| 8% STEIG.*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRD |      |            |                     |      |           |     |
| YN STABI SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO Z 9. |      |            |                     |      |           |     |
| AUSN VO Z STVO*WW.AHK LT.ETG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27  |      |            |                     |      |           |     |
| .10.2009***                                                 |      |            |                     |      |           |     |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rissig/porös



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)