



Ford Focus Black Magic

EZ 06/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 257.032km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Black Magic [DE - Kb5 1.6 Ti-VCT EU4, Black Magic, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WF0SXXGCDS9B49025	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.032km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 251.005km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	330 
Motorhaube	260 	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich mit Schriftzug Black Magic
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sportsitze vorn |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Nachweise - Reparaturarbeiten

Beschreibung der Reparatur-Erneuerung

Kundencheck

ERICH GLASER

Landersdorf 9

84405 DÖFFEN

Tel. 08081/21 46 - Fax 722

Vertragsgewerkstätte für PKW und LKW

Wasserdienst - Fahrtschreihendienst

Werkstoff 225.567 Datum 16.12.2013

Rechnungsnummer 25.910

Porto Originalste versendet

JA NEIN

Beschreibung der Reparatur-Erneuerung

Kundencheck

ERICH GLASER

Landersdorf 9

84405 DÖFFEN

Tel. 08081/21 46 - Fax 722

Vertragsgewerkstätte für PKW und LKW

Wasserdienst - Fahrtschreihendienst

Werkstoff 151.005 Datum 25.12.2013

Rechnungsnummer 32.910

Porto Originalste versendet

JA NEIN

Beschreibung der Reparatur-Erneuerung

Beschreibung der Reparatur-Erneuerung

Werkstoff
Rechnungsnummer
Datum

Werkstoff
Rechnungsnummer
Datum

JA NEIN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)