



Opel Astra Edition

EZ 12/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 254.846km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - LimS5 1.6 EU5, Edition, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN W0LPD6ED8A8010374	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 254.846km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 254.767km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Rost



(4 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Kratzer, Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	140 	Heckklappe	200 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öl im Kühlwasser ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Feststellbremse elektrisch |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getränkehalter |
| • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad (Leder) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Parkpilotsystem hinten |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









3-4 Bestätigung Service-Intervalle	
☐ Zwischen- / ☒ Hauptservice Datum <u>28.10.17</u> km-Stand <u>10322</u>	☐ Zwischen- / ☒ Hauptservice Datum <u>28.10.19</u> km-Stand <u>17053</u>
Motorölwechsel Motorölkategorie: GM-Dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☒ ACEA-A3 ☒ SAE ☒ 30 Motorölvolumen: <u>5</u> W <u>30</u> Gefährschut: KÜHLSCHÜTTEL ☒ Ja Nein	Motorölwechsel Motorölkategorie: GM-Dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☒ ACEA-A3 ☒ SAE ☒ 30 Motorölvolumen: <u>5</u> W ☒ Gefährschut: KÜHLSCHÜTTEL ☒ Ja Nein
☒ Batterie (Funkenbedingung) ☒ Renslülster (Polenfehler) oder Aktivkohlefilter ☒ Luftreinheitsatz ☒ Katalysatormessung ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Refüllnulsystem-Reparatur- satz ☒ Kompressoröl-Check ☒ Bremsbeläge vorne / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kuhlflüssigkeit Wechselzeit und Lichtschritz Lichtschritz	☒ Batterie (Funkenbedingung) ☒ Renslülster (Polenfehler) oder Aktivkohlefilter ☒ Luftreinheitsatz ☒ Katalysatormessung ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Refüllnulsystem-Reparatur- satz ☒ Kompressoröl-Check ☒ Bremsbeläge vorne / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kuhlflüssigkeit Wechselzeit und Lichtschritz Lichtschritz
PZ Zwischen- / ☒ Hauptservice Datum <u>08.10.2020</u> km-Stand <u>19359</u>	PZ Zwischen- / ☒ Hauptservice Datum <u>08.10.2020</u> km-Stand <u>19359</u>
Motorölwechsel Motorölkategorie: GM-Dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☒ ACEA-A3 ☒ SAE ☒ 30 Motorölvolumen: <u>5</u> W ☒ Gefährschut: KÜHLSCHÜTTEL ☒ Ja Nein	Motorölwechsel Motorölkategorie: GM-Dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☒ ACEA-A3 ☒ SAE ☒ 30 Motorölvolumen: <u>5</u> W ☒ Gefährschut: KÜHLSCHÜTTEL ☒ Ja Nein
☒ Batterie (Funkenbedingung) ☒ Renslülster (Polenfehler) oder Aktivkohlefilter ☒ Luftreinheitsatz ☒ Katalysatormessung ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Refüllnulsystem-Reparatur- satz ☒ Kompressoröl-Check ☒ Bremsbeläge vorne / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kuhlflüssigkeit Wechselzeit und Lichtschritz Lichtschritz	☒ Batterie (Funkenbedingung) ☒ Renslülster (Polenfehler) oder Aktivkohlefilter ☒ Luftreinheitsatz ☒ Katalysatormessung ☒ Zahnriemen und Spannrolle ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Refüllnulsystem-Reparatur- satz ☒ Kompressoröl-Check ☒ Bremsbeläge vorne / hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kuhlflüssigkeit Wechselzeit und Lichtschritz Lichtschritz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)