

WBA3Y31070D347840

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	77.394 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	320d	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WBA3Y31070D347840	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	26.07.2013	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2025, 74.846 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (In 08/26) - fällig - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (In 06/25) - fällig - erneuern
4	Karosserie	Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 95/95W	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R18 99W	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Winterräder

Sommerräder im Fahrzeug

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt

Folgekosten möglich



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320d	Laufleistung (abgelesen)	77.394 km
Fahrgestellnummer	WBA3Y31070D347840	Erstzulassung	26.07.2013

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum





Abbildung 6: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (Diverse Beschädigungen) - Wertminderung