



Opel Crossland Ultimate

EZ 06/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 29.933km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Ultimate [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Ultimate S/S, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9ED7K4461138	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 29.933km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 29.591km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistentz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket 5 | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenkrad heizbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radstand 2604 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Seitenairbag vorn |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Style-Paket |
| • Tagfahrlicht LED | • Technologie-Paket Park & Go Premium |
| • Textilfussmatten | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) |
| • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Ergonomiesitz vorn links/rechts |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Funktions-Paket |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole hinten (Ablagefach Rollo) | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 9.2.85 km 29229

Motoröl

Klasse: dekol1 ☐ dekol2 ☐
dekol1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit
Ja Nein 25 °C

☒ Batterie (Funkfimbodernung)
☒ Innenraumtuffter
☒ Luftfilter
☒ Kollippenrennen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsfussigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☐ Lichtanlage
☐ Wasserpumpe
☐ Ventile

A. A. Opel AG
69469 Viernheim
Tel. 99 40-0

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 9.2.85 km 29591

Motoröl

Klasse: dekol1 ☐ dekol2 ☐
dekol1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit
Ja Nein 25 °C

☒ Batterie (Funkfimbodernung)
☒ Innenraumtuffter
☒ Luftfilter
☒ Kollippenrennen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsfussigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☐ Lichtanlage
☐ Wasserpumpe
☐ Ventile

Opel AG
Service- und Kundendienst

83469 Woburn - Postfach 6043
Telefon 09271 59 43 - 0 • Fax 09 40 46

Servicebestätigung

7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dekol1 ☐ dekol2 ☐
dekol1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität:

Getriebschutz, Kühlfüssigkeit
Ja Nein °C

☐ Batterie (Funkfimbodernung)
☐ Innenraumtuffter
☐ Luftfilter
☐ Kollippenrennen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsfussigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Lichtanlage
☐ Wasserpumpe
☐ Ventile

Autorisierter Service-Partner
Saarland und Liechtenstein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)