



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD
lang

EZ 12/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 100.231km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119 CDI/BT RWD lang [DE - Ka4 116 CDI/BlueTEC EU6, RWD lang, 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44760313543193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.231km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Reifenschäden: Fahrzeug foliert

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Baustellenfahrzeug, Türfangband vorne links beschädigt

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: lang
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 150 A
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Getränkehalter vorn
- Haltegriff Beifahrerseite
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Nebelschlussleuchte

• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Tagfahrlicht	• Verkleidung Fenstersäulen
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch	• Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Fzg. ohne Laderaumtrennwand	• Holzfussboden im Laderaum
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• PTC Heater
• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sonderlackierung	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
• Wärmeschutzverglasung	• Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)