



Audi TT Coupe/Roadster

EZ 10/2014 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 246.092km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe/Roadster		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZ8N051008513	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.092km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.150km	Letzter Service am 08/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	170 
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Andere: Bremse hinten fest ; Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4-Zylinder/5-Ventil/Turbo-Motoren (Varianten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: Coupe
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 120 A
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: Mauritiusblau Perleffekt



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: Advance | • Batterie 61 Ah |
| • CD-Wechsler | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Elektronik-Paket | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckspoiler | • Innenausstattung: Leder |
| • Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 20V Turbo KAT (AUQ) | • Navigationssystem |
| • Reifen 225/45 R17 ..Y | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Wartung: Longlife-Service |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sound-System BOSE |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrentür (Rost)



Fahrentür (Rost)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Rücklicht (links) (Kratzer, Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Ohne Funktion)