



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 11/2008 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 170.309km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI EU5, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W054997	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.309km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.800km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivESP leuchte aktiv

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 2604 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Chromleisten an Seitenfenstern |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Paket | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Tagfahrlicht | • Top-Paket |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Coming-Home-Paket |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Einparkhilfe hinten | • Fußmatten Textil |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt)



Innenraum (Wassereintritt)