



Volkswagen Golf Plus Team

EZ 02/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 237.910km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Team [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZBW549222	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.910km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.815km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kratzer



(1 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolle leuchtet. Scheibenwischer vorne ohne Funktion.

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 5-Gang

• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY



Sonderausstattung

• Dachreling	• Feuerlöscher
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)	• Raucher-Paket
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeugdaten

1

WVZZZ1K

BW549222

521 32K

2

GOLF PLUS 1.6

COMFO

77 KW FTDI MSF

CAYC

LH4

LA77-----

26

3

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

4

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

Service-Information

Fahrzeugdaten

1

WVZZZ1K

BW549222

521 32K

2

GOLF PLUS 1.6

COMFO

77 KW FTDI MSF

CAYC

LH4

LA77-----

26

3

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

4

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

Service-Information

Fahrzeugdaten

1

WVZZZ1K

BW549222

521 32K

2

GOLF PLUS 1.6

COMFO

77 KW FTDI MSF

CAYC

LH4

LA77-----

26

3

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

4

88A CUB D9C H4J J1D D3S

1AT 105 IMV 1ML SRG SGL TFD

88E 352 3U3 0G1

0AY BQU BZH

1KD 1ZE

3YQ G07 790

0Y1 4UF 5X3 4R4 4K3 N22 5TC

BRM 2J0 E0H 8A8 0SE 2UA

205

1UA L13 0YG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Fehlteil.



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)