



Toyota Corolla 1.8 Team

EZ 06/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 234.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla 1.8 Team [DE - Van5 1.8 EU4, Team (7-Sitzer), (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Van	FIN NMTER16RX0R134050	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 129 PS (95 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.794 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 234.359km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	162 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antenne mechanisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe akustisch
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,8 Ltr. - 95 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- CD-Wechsler (6-fach)
- Einparkhilfe vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenaufprallschutz

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zur Beachtung!

Die eingetragenen Marken sind durch das Patentamt nicht untersuchen worden. Änderungen sind dem Markeninhaber zu verantworten. Die Benutzung der Marke für die falsche Warenbezeichnung ist strafbar.

Die Veräußerung des Fahrzeugs ist ohne Eintragung der Marke als Eigentum des Käufers. Die falsche Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar.

Die Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar.

Die Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar. Die Benutzung der Marke ist strafbar.

Technische Beschreibung des Fahrzeugs

1. Marke: ...

2. Typ: ...

3. Technische Beschreibung: ...

4. Technische Beschreibung: ...

5. Technische Beschreibung: ...

6. Technische Beschreibung: ...

7. Technische Beschreibung: ...

8. Technische Beschreibung: ...

9. Technische Beschreibung: ...

10. Technische Beschreibung: ...

Definition des Fahrers:

1. Name: ...

2. Geburtsdatum: ...

3. Geburtsort: ...

4. Geburtsort: ...

5. Geburtsort: ...

6. Geburtsort: ...

7. Geburtsort: ...

8. Geburtsort: ...

9. Geburtsort: ...

10. Geburtsort: ...

Technische Beschreibung des Fahrers:

1. Name: ...

2. Geburtsdatum: ...

3. Geburtsort: ...

4. Geburtsort: ...

5. Geburtsort: ...

6. Geburtsort: ...

7. Geburtsort: ...

8. Geburtsort: ...

9. Geburtsort: ...

10. Geburtsort: ...

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)