



Dacia Lodgy Supreme

EZ 06/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 221.040km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Lodgy Supreme [AT - Van5 1.5 dCi 110 eco ² EU5, Supreme, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN UU1JSDBC651138896	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.040km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 107 PS (79 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag Kontrolle an; 1 Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Zusatzinformationen

Bildschirm o.F.;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Cool & Navi-Paket
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Länder-AV Österreich | • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten |
| • Motor 1,5 Ltr. - 79 kW dCi Diesel FAP KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Raucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom, satiniert | • Türverriegelung automatisch |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank (3.Reihe) einteilig, klappbar |
| • Seitenfenster hinten ausstellbar | • Sitz-Paket |
| • Sitzausstattung: 7-Sitzer | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)