



BMW 320i

EZ 11/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 159.554km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320i [DE - Lim4 320 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WBAPG31040A947043	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.728km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Alle mit Kerben und Kratzern

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	145
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)

- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Außenspiegel-Paket |
| • BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live) | • BMW-Online: Online-Plattform |
| • Comfort-Paket | • Connectivity-Paket |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik erweiterter Umfang | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Sprachbediensystem | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(für vollständige Fahrzeuge)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Bitte sorgfältig aufbewahren, jedoch nicht im Faltzustand

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
 (European Commission, Brussels, 1992)

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
 (European Union, safety, but not health) (EN 60950)

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
Da conservare in luogo sicuro, non in macchina

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
Favor guardar com cuidado, mas não no veículo

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENS
Afschaffing goed bereikt, maar niet in het overleg

EF-TYPEATTEST
 Skal udfærdiges omhyggeligt, kks i sten

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε

EG INTVO OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Förvara om sorgfullt (dock ej i bilen)

[illegible][illegible][illegible]

Abmessungen und Füllkapazität			
20. Gesamthöhe	1	1880 mm	2 1620 mm
21. Gesamtbreite	1	1000 mm	2 1200 mm
22. Innere Breite	1	800 mm	2 760 mm
23. Innere Tiefe	1	540 mm	2 500 mm
Benennung			
24. Abkürzung	K 1000		
Auflage			
25. Code des Auftrags	00000000		
26. Code des Auftrags	00000000		
27. Farbe des Füllstoffs	GRÜNGRAU		
28. Anzahl und Abmessung der Türen	4,2 Stk., 6 Stk.		
29. Anzahl der Stützen (zusätzlich zur Frontstütze)	0		
Umwandlungstabellen			
30. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
31. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
32. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
33. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
34. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
35. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
36. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
37. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
38. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
39. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
40. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
41. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
42. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
43. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
44. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
45. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
46. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
47. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
48. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
49. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
50. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
51. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
52. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
53. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
54. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
55. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
56. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
57. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
58. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
59. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
60. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
61. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
62. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
63. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
64. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
65. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
66. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
67. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
68. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
69. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
70. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
71. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
72. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
73. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
74. Gewicht	80,00 kg/ft ³	160,00 kg/ft ³	272,00 kg/ft ³
75			

	☒	☒		☒		☒	☒		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐

15 1 728
 17 12 24
 + Klimawartung

AUTOSERVICE
 HÄHLEN
 KFZ-Meisterbetrieb
 Sollingweg 22
 32427 Minden
 Tel. 0571/9294600
 I. A. Kase

144414
 020623

AUTOSERVICE
 HÄHLEN
 Kfz-Meisterbetrieb
 Söllingweg 22
 32427 Minden
 Tel. 0571/829 4600

146617
 030823

AUTOSERVICE
 HÄHLEN
 Kfz-Meisterbetrieb
 Söllingweg 22
 32427 Minden
 Tel. 0571/829 4600



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)