



Ford C-MAX Titanium

EZ 02/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 111.219km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXGCBJFC06876	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.219km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.243km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden Felge hinten links stark zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	• Dimmer Instrumentenbeleuchtung
• Einstiegschienen vorn	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
• Getränkehalter vorn	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder 4-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelkonsole Premium
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	• Parkpilotsystem hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|--|
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperr |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zierleisten verchromt | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Active City Stop-Paket | • Business-Paket 2 |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach) | • Sitzheizung vorn |
| • Frontscheibe heizbar | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Audio-Navigationssystem Sony | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem vorn und hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten

Brennstoffsystem	☐
Ölwanne	☐
Kühlmittelspülung	☐
Hochdruckreinigung	☐

Zugangsstraße 16
33609 Bielefeld
www.mercedes.org

FIN: WF0JXXGCBJFC06876-6
Ölwechsel: mit:
 5W-30 MCLIX Ultra Prof. AF
 Öltyp.: HU 71151 z
 Litriler: C 16 1342

Letzter Service:
 106.243 km
Nächster Service:
 Gemäß Service-Anzeige

A. Wildt
 27.03.2006, Unterschrift:

Aufbau und Wartung

spätestens nach Ablauf der folgenden überprüft werden:

Häufigkeit

vor oder nach jedem zweiten Service bis zu einem Alter von sechs Jahren, danach mindestens alle

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Ablieferungs-Inspektion

☒ Datum: 03. Feb. 2015

☒ Uhrzeitpunkt: 12

☒ Kontrolliert auf offene Service-Maßnahmen: ☐

☒ Offene Service-Maßnahmen abgefragt: ☐

☒ Unterschrift: [Signature]

Post-Works GmbH

Reparaturbeleg

☒ Datum: 03.02.2016

☒ Kundenname: Nr. 23

☒ Reparaturnummer: Nr. 17633

☒ Unterschrift: [Signature]

☒ Nächste Wartung bis: Juli 2017

Guthrie Buddemann

Willingen 34109, 05267-34000, Fax: 05267-44040
www.buddemann.de, info@buddemann.de

Handy-Notruf

☒ Datum:

☒ Platznummer:

☒ Rechnungsnummer:

☒ Unterschrift:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)