



Suzuki Jimny

EZ 04/2008 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 103.787km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Jimny		
Kategorie Geländewagen	FIN JSAFJB53V00347209	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.787km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.109km	Letzter Service am 03/2016
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut EL Rost vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Dachantenne
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn
- Radstand 2250 mm
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad-Abdeckung
- Sicherheits-Lenksäule
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Servolenkung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Laut Bild




Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Diverse Schäden)