



Hyundai Grand Santa Fe Premium 4WD

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 144.280km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Santa Fe Premium 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi DPF EU5, Premium 4WD, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHSR81XDGU145787	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.761km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Andere: Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; -Fahrzeug mehrfach eingedellt und zerkratzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenelemente Carbon-Optik
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Aschenbecher (flexibel)
- Audio-Navigationssystem inkl. Sound-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Gurtstraffer	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte	• Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage für 3.Sitzreihe	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht- und Sicht-Paket	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radstand 2800 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Spannungswandler 220V
• Start-Stop-Knopf	• Tachometeranzeige hochauflösend
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Xenon-Scheinwerfer
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptives Fahrlicht (Xenon) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory |
| • Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |

- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Technik-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.000-km-Wartung

Der Lackfrost nach 30.000 km Fahren oder nach 2 Jahren, whichever is later, ist die Mindestanforderung. Bei Überschreitung der angegebenen Werte ist die Garantie (Garantie) zu beachten was zuerst eintritt.

29688

13.12.17

HYUNDAI

1961

CSB Schömer Automobile GmbH

Am Juleum 13-29

13559 Berlin

Telefon 0 30 / 98 300 - 2200

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Tempa (Lackfach)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand:

60.000

oder Datum:

12/19

60.000-km-Wartung

Der Lackfrost nach 60.000 km Fahren oder nach 2 Jahren, whichever is later, ist die Mindestanforderung. Bei Überschreitung der angegebenen Werte ist die Garantie (Garantie) zu beachten was zuerst eintritt.

53063

11.01.19

HYUNDAI

1961

CSB Schömer Automobile GmbH

Am Juleum 13-29

13559 Berlin

Telefon 0 30 / 98 300 - 2200

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Tempa (Lackfach)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand:

83.000

oder Datum:

01/21

90.000-km-Wartung

Der Lackfrost nach 90.000 km Fahren oder nach 2 Jahren, whichever is later, ist die Mindestanforderung. Bei Überschreitung der angegebenen Werte ist die Garantie (Garantie) zu beachten was zuerst eintritt.

35993

17.11.2020

HYUNDAI

1572

ASL Auto-Service

Odenstraße 14

14513 Teltow

Telefon 0 30 / 33 81 50

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt Tempa (Lackfach)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand:

115.000

oder Datum:

11/2022

45 250 19

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)