



VOLKSWAGEN, VW CADDY

EZ 04/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 251.173km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller VOLKSWAGEN, VW	Typ/Verkaufsbezeichnung CADDY		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZ9X100859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.173km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 232.229km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	210 	Heckklappe	210 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schiebetür rechts
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem R 110 (Radio, 4 Lautsprecher) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi) |
| • Bodenbelag vorn (Gummi) | • Fensterheber elektrisch |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Klimaanlage | • Schiebetür links |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Tagfahrlicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows two open Volkswagen service manuals. The left page is for the 'Volkswagen Beetle' and the right page is for the 'Volkswagen Beetle (Type 1)'. Both pages include tables for 'Technische Daten' (Technical Data) and 'Werkstoffe' (Materials). The left page also has a section for 'Werkstoffe' (Materials) and 'Werkstoffe' (Materials). The right page has a section for 'Werkstoffe' (Materials) and 'Werkstoffe' (Materials).

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Verformung)



Heckklappe (Rost, Verformung)



Heckklappe (Rost, Verformung)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)