



Opel Zafira Family

EZ 09/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.825km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 51***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Family		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM75C2101642	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.554km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	240 	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Mattchrom
- Motor 1,7 Ltr. - 92 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Triple-Info-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung


- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Aktive Kopfstützen vorn | • Dachreling silber |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket 1 | • Sitz-Komfort-Paket 2 |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)